



Radiocomando **CARDIN**

**TRQ 486.400 (4 TASTI)**

Cod. SICE 6900923

Originale

868,35

Rolling Code

**Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.**

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione *le seguenti istruzioni:*

- 1. La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente (dai 5 agli 8 metri).**
- 2. Con uno spillo premere il pulsante posto nel foro sotto i tasti del radiocomando funzionante:** al breve suono emesso dalla centralina rilasciare il pulsante.
- 3. Premere istantaneamente il tasto del radiocomando funzionante:** la centralina emetterà un altro breve suono.
- 4. Premere il tasto del radiocomando nuovo (vergine) che si vuole codificare:** la centralina emetterà 2 suoni consecutivi.
- 5. Dopo aver rilasciato il tasto la centralina emetterà un suono più lungo rispetto ai precedenti.** Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

*Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.*

Tastino nascosto



istruzioni per la duplicazione